



Veste isolante 37.5®

Une veste de travail isolante pour une utilisation quotidienne, fabriquée avec la technologie 37.5® pour offrir un confort de travail fiable dans les environnements froids. La veste est adaptée à la personnalisation et combine protection et souplesse pour vous préparer à toute éventualité.

Veste de travail isolante idéale pour un usage quotidien. La veste est dotée d'un col doublé de polaire et de la technologie 37.5® qui procure une chaleur et un contrôle amélioré de l'humidité. Le col coupe-vent et les poignets élastiques avec ouvertures pour les pouces apportent une chaleur et une protection supplémentaires, tandis que les manches préformées, les panneaux extensibles dans le dos et l'ourlet inférieur réglable assurent la flexibilité et l'aisance de mouvement. La veste comporte des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité et une plus grande sécurité lors du travail dans des environnements à haut risque.

- Technologie 37.5® pour une meilleure gestion de l'humidité
- Col doublé en polaire pour plus de chaleur et de confort
- Renforts CORDURA®
- Manches préformées
- Éléments réfléchissants
- Porte-badge à l'intérieur de la poche de poitrine

Taille XS-XXXL

- Couleur
- Black\Black - 0404
 - Chili red\Black - 1604
 - Forest Green\Black - 3904
 - Steel grey\Black - 5804
 - Navy\Black - 9504






Matière

Principaux matériaux : 100 % polyamide ; 220 g/m².
Rembourrage : 100 % polyester 37.5®, 120 g/m².
Renforts : 100 % polyamide en CORDURA®, 205 g/m².



An extremely tough and hardwearing material, used to reinforce exposed parts such as pockets, knees and sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to care for and retains its shape. In fabrics with 37.5® technology, patented natural active particles permanently embedded at the fibre level capture and release moisture vapour. The REPREEVE® fiber, which is made from recycled materials, help us reduce our climate footprint without compromising on the strength or performance of the products.

Care

-  Laver en machine à 40°C
-  Ne pas utiliser d'eau de javel.
-  Ne pas sécher au sèche-linge
-  Repassage vapeur ou à sec à basse température, 110° C
-  Ne pas nettoyer à sec

Certifications